


Zmiany produktowe 2019

LIPIEC 2019


WP9212

Zmiana konstrukcji w celu ułatwienia montażu.

PRZED ZMIANĄ




PO ZMIANIE




WP9175

Zmiana konstrukcji w celu ułatwienia montażu.

PRZED ZMIANĄ



PO ZMIANIE



MAJ 2019

W związku z wprowadzeniem nowej technologii produkcji filtrów puszkowych, element łączenia puszki z pokrywą filtra (tzw. „zamek”) nie jest malowany. Zmiana nie ma żadnego wpływu na właściwości filtracyjne filtrów.

PRZED ZMIANĄ



PO ZMIANIE



Zmiana planowana jest dla poniższych numerów:

33358E	92094E	WA10331	WL7131	WL7176	WL7414
33358SE	92095E	WF8047	WL7133	WL7177	WL7421
33690E	92130E	WF8110	WL7134	WL7198	WL7426
51093E	92140E	WF8172	WL7137	WL7199	WL7443
51095E	92149E	WF8267	WL7138	WL7200	WL7448
51189E	95008E	WF8305	WL7143	WL7203	WL7475
51429E	95014E	WL7065	WL7145	WL7204	WL7482
51459E	95028E	WL7069	WL7154	WL7216	WL7491
51607	95032E	WL7081	WL7160	WL7217	WL7503
51660E	95034E	WL7085	WL7161	WL7219	WL7510
51791E	95035E	WL7090	WL7164	WL7235	WL7512
51820E	95037E	WL7102	WL7166	WL7252	WL7516
92011E	95041E	WL7107	WL7167	WL7260	WL7517
92017E	95045E	WL7108	WL7171	WL7287	WL7520
92019E	95046E	WL7117	WL7172	WL7298	WL7530
92027E	95114E	WL7119	WL7174	WL7321	WL7537
92078E	95146E	WL7125	WL7175	WL7409	WL7545

WA9874

Nowy filtr powietrza, który dzięki produkcji z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, w pełni wykorzystuje ograniczoną przestrzeń w komorze silnika. Filtr znajduje zastosowanie w silnikach benzynowych takich modeli, jak Mercedes A (W177), B (W247), CLA (W118). Obecnie pracujemy nad wersją tego filtra dla silników diesla.




MARZEC 2019


WP6874

Zmiana bibuły w celu dostosowania do obowiązującego OE.

PRZED ZMIANĄ



PO ZMIANIE



WL7413

Informacja dotycząca zmiany obudowy filtra eco na rozwiązanie typu spin-on w aplikacjach: **FORD TRANSIT (07), PEUGEOT BOXER III, CITROEN JUMPER III (RELAY III), LAND ROVER DEFENDER.**

Jeżeli w poniższych pojazdach został wymieniony filtr o numerze WL7413 (wraz z obudową) na rozwiązanie typu spin-on, to nie należy stosować filtra o numerze **WL7527**.

Właściwy filtr typu spin-on (zastępujący dotychczas stosowane rozwiązanie typu eco) jest obecnie przez nas opracowywany.




Marka	Model	Silnik	Kod	kW	KM	Data
CITROËN	JUMPER III (RELAY III)	2.2 HDi 100	22DT PUMA	74	101	07/06->09/13
CITROËN	JUMPER III (RELAY III)	2.2 HDi 120	22DT PUMA	88	120	07/06->09/13
CITROËN	JUMPER III (RELAY III)	2.2 HDi FAP 110	22DT PUMA	81	110	07/11->09/13
CITROËN	JUMPER III (RELAY III)	2.2 HDi FAP 130	22DT PUMA	96	131	07/11->09/13
CITROËN	JUMPER III (RELAY III)	2.2 HDi FAP 150	22DT PUMA	110	150	07/11->09/13
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi	QVFA	81	110	07/06->11/11
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi	QWFA	96	131	07/06->11/11
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi	USRA, USRB	99	135	10/11->
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi		103	140	10/07->
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi	CVRA, CVRB	114	155	10/11->
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi	CVRC	114	155	10/11->
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi Econetic	SRFC, SRFD	85	116	10/08->11/11
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi Econetic	SRFE	85	116	10/08->11/11
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi/TDCi Econetic	CYFA, CYFB	92	125	10/11->
FORD	TRANSIT (07)	2.2 TDCi/TDCi Econetic	CYFC, CYFD	92	125	10/11->
FORD	TRANSIT (07)	2.4 TDCi	PHFA, PHFC	74	101	07/06->11/11
FORD	TRANSIT (07)	2.4 TDCi	H9FD	103	140	07/06->11/11
LAND ROVER	DEFENDER (90-)	2.2 TD4 (90/110/130)	ZSD-422	90	122	08/11->09/13
PEUGEOT	BOXER III	2.2 HDi FAP 110	22DT PUMA	81	110	07/11->09/13
PEUGEOT	BOXER III	2.2 HDi FAP 130	22DT PUMA	96	131	07/11->09/13
PEUGEOT	BOXER III	2.2 HDi FAP 150	22DT PUMA	110	150	07/11->09/13


WP9026

Zmiana sposobu uszczelnienia w celu dostosowania do obowiązującego OE.

PRZED ZMIANĄ




PO ZMIANIE




WP9174

Zmiana konstrukcji w celu ułatwienia montażu.

PRZED ZMIANĄ




PO ZMIANIE




WP2010

Obrócenie plisy o 90 stopni w celu ułatwienia montażu filtra.

PRZED ZMIANĄ




PO ZMIANIE




93237E

Zmiana sposobu uszczelnienia w celu dostosowania do obowiązującego OE.

PRZED ZMIANĄ




PO ZMIANIE



WL7021

Usunięcie papieru osłonowego.



Zmiana planowana jest również dla poniższych numerów:

92133E	51732E	95118E
92132E	92124E	95119E
92134E	WL7036	95120E
92135E	WL7041	95122E
92136E	WL7043	95123E
92138E	92139E	95124E
92137E	WL7047	WF8007
51835E	92148E	33112E
WL7019	WL7058	95126E
51006PE	WL7243	95125E
WL7021	WL7001	95127E
WL7023	WL7003	95128E
WL7024	WL7004	33167E
WL7025	WL7061	WF8013
92046E	WL7063	WF8015
92021E	92153E	95130E
92022E	92151E	WF8019
51063E	92157E	95135E
WL7225	95142E	95134E
WL7035	95117E	95011E

STYCZEŃ 2019

WA6011

Denka metalowe zostały zastąpione przez denka tworzywowe, nastąpiła zmiana koloru bibuły. Zarówno poprzednia, jak i obecna wersja filtra posiada tę samą funkcjonalność.

PRZED ZMIANĄ



PO ZMIANIE

